

事故ゼロを目指して!

令和4年度 第2回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、今年度2回目となる安全点検（パトロール）を10月25日（火）に実施しました。
今回は事前通告なしで6箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
NG : 改善すべき事項




NG 車輪止めがされていない
事故防止のため、現場内の工事車両には必ず車輪止めをしましょう。




GOOD! 歩行者用通路を照らす大型ソーラーライトによる夜間照明の設置
夜間照明の設置は、歩行者の安全確保や防犯につながります。



NG 歩行者用の通路脇に資機材等が散乱
歩行者のケガや事故につながる恐れがあります。適切な管理を徹底しましょう。



GOOD! 現場内へ学校行事(テスト)の掲示
日程を確認できるため、学校行事へ支障をきたさないよう作業を配慮できます。



GOOD! 現場環境に応じた救急セットの設置
現場の環境に合わせて対策することで、早急な対応ができ作業員の安全を守ることができます。



GOOD! 近隣住民へ向けた週間作業内容の掲示
作業をスムーズに進めるためには、騒音や振動によるトラブル等を防ぎ、近隣住民の理解と協力を得ることも大切です。



GOOD! 施工体系がわかる移動式看板の設置
施工体系図は、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所へ掲示する必要があります。



GOOD! 資材置き場の整理整頓、管理の徹底
資材等を適切に管理することは、トラブルの未然防止だけでなく、作業の効率アップにもつながります。


じこぼうNews あとがき

今年度、第2回目の安全パトロールが終了しました。今回の結果をもとに、今後も継続して安全行動に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

また、現在稼働中の工事におかれましては、これから天候の厳しい時期を迎えますが、改めて作業手順を点検いただき、安全確保・法令順守での作業をお願いいたします。



※点検の様子



※点検の様子



※講習会の様子

次回予告

次回は、来年1月中旬～下旬を目処に安全点検を実施する予定です